



ZERTIFIKAT

Schweißen von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen nach PN-EN 15085-2:2021

Das Unternehmen:

CFB MANUFAKTURA Sp. z o.o.

ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków, Polen

Der Fertigungsstatte:

Ujastek 1, 31-752 Kraków, Polen

erfüllt die Anforderungen zur Ausführung von Schweißarbeiten im Geltungsbereich der

Klassifikationsstufe CL1 gemäß PN-EN 15085-2:2021

Tätigkeitsbereich:

Art der Bauteile:

Neubau:

- von Schienenfahrzeugen und deren Bauteile
- von drucklosen Behältern ohne besonderen Prüfdruck, - von einfachen Anbauteilen für Schienenfahrzeuge
- von Teilen bzw. eingekauften Teilen von Schienenfahrzeugen
- von Komponenten von Schienenfahrzeugen.

Geltungsbereich:

Schweißprozess nach PN-EN ISO 4063	Werkstoffgruppe nach ISO/TR 15608	Abmessungen	Bemerkungen
135	1.2	3,0 - 24,0	(2 4,014)
135	1.2	≥ 3,0	FW
135	1.3	3,0 - 50,0	(##)
135	1.3	≥ 5,0	FW

Weiterer Geltungsbereich siehe nächste Seite

Verantwortliche

Schweißaufsichtsperson:

Piotr Poznański, IWE

Vetreter:

Bogdan Matysiak, Stufe C

Weitere Schweißaufsichtspersonen:

Siehe Rückseite TSP-15085-177.01

Gültigkeitzeitraum:

Zertifikat Nr.:

Von 11.03.2022 bis 10.03.2025

Nächstes Überwachungsaudit:

bis 17.01.2024

Ausgestellt am:

14.04.2023

Artur Labus

Auditor:



(PP05-F03-15085 Ausq.5 gilt seit 01-09-2021)

Ewelina Ozerwonka Stellvertretender Leiter des Zertifizierungszentrums

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

ul. Podwale 17

00 - 252 Warszawa







Zertifikat Nr.: TSP-15085-177.01

Geltungsbereich (Fortsetzung):

Schweißprozess nach PN-EN ISO 4063	Werkstoffgruppe nach ISO/TR 15608	Abmessungen	Bemerkungen
135	8.1	3,0 – 24,0	
135	8.1	≥ 5,0	FW
135	1.2 + 8.1	≥ 5,0 (1.2) – 3,0 – 24,0 (8.1)	FW
138	1.2	15,0 - 60,0	1444
138	1.2	≥ 5,0	FW
141	1.2	1,4 – 4,0 / ≥ Ø 8,0	FW
141	1.2	3,0 – 50,0	(222)
141	1.2 + 8.1	6,0 - 24,0 (1.2) - 1,4 - 2,6 (8.1)	FW

Weitere Schweißaufsichtspersonen:

Allgemeine Bestimmungen

entsprechend PN-EN 15085-2

Widerruf des Zertifikats

Die Nationale Sicherheitsbehörde oder die Hersteller-Zertifizierungsstelle, die dieses Zertifikat ausgestellt hat, können das Zertifikat widerrufen, wenn:

- berechtigte Zweifel an der bedingungsgemäßen Ausführung von Schweißarbeiten nach den genannten Normen bestehen,
- berechtigte Zweifel an der ordnungsgemäßen Schweißaufsicht entsprechend den genannten Normen bestehen,
- keine anerkannte Schweißaufsicht mehr vorhanden ist.
- keine gültigen Prüfungsbescheinigungen der Schweißer und der Bediener nach den genannten Normen vorliegen,
- nicht geprüfte Schweißer oder Bediener mit Schweißarbeiten im Rahmen der genannten Normen betraut wurden,
- andere Voraussetzungen nach den genannten Normen nicht mehr erfüllt sind,
- der Hersteller-Zertifizierungsstelle die Möglichkeit der jährlichen Überwachung verweigert wurde,
- der Schweißbetrieb auf das Zertifikat verzichtet.

Der Widerruf ist der Hersteller-Zertifizierungsstelle vom Schweißbetrieb schriftlich zu bestätigen. Die Nationale Sicherheitsbehörde ist durch die Hersteller-Zertifizierungsstelle zu benachrichtigen.

Falls ein gültiges Zertifikat verlängert werden soll, ist mindestens **zwei Monate** vor dem Ablauf der Geltungsdauer bei der Hersteller-Zertifizierungsstelle die Verlängerung zu beantragen.

Bemerkungen / Erweiterungen:

Die Zertifizierung wurde in Übereinstimmung mit dem Programm der Zertifizierung PR15085 vom 05.05.2021 gewährt.

Die Gültigkeit des Zertifikates kann durch Scannen von QR bzw. auf der Internetseite: https://www.tuvsud.com/pl-pl/resource/wyszukiwarka-certyfikatow überprüft werden.

Warschau, 14.04.2023



Ewelina Özerwonka
Stellvertretender Leiter des Zertifizierungszentrums

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ● ul. Podwale 17 ● 00 – 252 Warszawa ● Polska ● www.tuvsud.com/pl.pl